



**НОВИНКА
KLEEMANN**

Программа поставки KLEEMANN **СМЕННЫЕ ЛЕНТЫ ZIP CLIP**

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

KLEEMANN GmbH

Manfred-Wörner-Str. 160 · 73037 Göppingen · Германия

T: +49 71 61 / 206 0 · F: +49 71 61 / 206 100

customersupport@kleemann.info

Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА

Затратная, трудоемкая замена неисправных или изношенных конвейерных лент дробилок и грохотов теперь осталась в прошлом. Новые сменные ленты ZIP CLIP позволяют выполнить замену быстро и эффективно.

После установки и натяжки ленты машина сразу же готова к использованию и продолжению работы.

Преимущества сменных лент ZIP CLIP:

- > Быстрая реакция при разрыве ленты
- > Простая, самостоятельная замена ленты без необходимости привлекать внешнего поставщика услуг
- > Отсутствие отверждения/сушки, необходимой при вулканизации ленты
- > Возобновление работы машины в кратчайший срок

1 > В комплект поставки входят соединительный штифт, а также 2 вспомогательные детали. Монтажный инструмент (кривошип) предлагается в качестве опции

2 > Соединение выполнено из износостойкой хромированной стали

3 > Использование ленточного скребка

4 > 500 часов работы без износа



Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

ЭКОНОМИЯ ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ

Реальный пример экономии времени с помощью сменных лент ZIP CLIP*

ВУЛКАНИЗАЦИЯ

> Продолжительность работ: ок. 11 часов

ДЕНЬ 1:



14:00 ЧАСОВ

> Лента пришла в негодность/разорвалась



14:00-17:00 ЧАСОВ

- > Информация/запрос переданы компании-специалисту
- > Компания, выполняющая стыковку конвейерных лент методом вулканизации, в этот день не может прибыть на место
- > Остановка работы
- > Простой машины: ок. 3 часов

ДЕНЬ 2:



8:00 ЧАСОВ

> Компания-специалист прибывает на место



08:00-12:00 ЧАСОВ

> Лента подготавливается и стыкуется методом вулканизации



12:00-16:00 ЧАСОВ

- > Время сушки вулканизированного места: 4 ч
- > Машина снова готова к эксплуатации
- > Простой машины: ок. 8 часов (1 рабочий день)

ZIP CLIP

> Продолжительность работ: ок. 3 часов

ДЕНЬ 1:



14:00 ЧАСОВ

> Лента пришла в негодность/разорвалась



14:00-17:00 ЧАСОВ

- > Ленты в наличии на складе
- > Демонтаж дефектной ленты
- > Установка ленты ZIP CLIP
- > Машина снова готова к эксплуатации
- > Простой машины: ок. 3 часов



* Оперативность зависит от местных условий

ТРЕБУЕТСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
СМ. ПРАКТИЧНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ
СМЕННЫХ ЛЕНТ ZIP CLIP.



Сменные ленты ZIP CLIP от KLEEMANN

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СМЕННЫХ ЛЕНТ ZIP CLIP

Обзор характеристик



> Быстрая замена ленты в течение прим. 3 часов прямо на строительной площадке - безопасно, надежно и просто



> Нержавеющие скобы из хромированной стали и штифт из сплава хрома и никеля обеспечивают максимальную защиту от коррозии и износостойкость



> Высококачественное соединение из полиуретана не пропускает мелкий материал



> Комфортная установка даже в сложных условиях окружающей среды, таких, как высокая влажность, пыль, песок или экстремальный холод



> Простая установка не требует каких-либо предварительных знаний или обучения, пошаговая инструкция прилагается в комплекте



> Ленту можно открыть и снова закрыть для ремонта конвейера



> Утопленное соединение уменьшает износ, например, несущих роликов, скребков, а также самого соединения



> Время простоя машины сокращается до минимума



Подробную информацию предоставят консультанты WIRTGEN GROUP.